

« \_\_\_\_\_ »  
« \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_

/ ( )

20.03.2018

301

Общие сведения по строению:  
Год постройки: 1993  
Год и вид последнего капитального ремонта:

...  
Материал стен: Панельные  
Число этажей: 9

Комиссия в составе:

Председателя: **менеджер СЭ ООО «ДЕЗ Калининского района»: Осипенко Антон Сергеевич**

Членов комиссии:

Представителя (должность) Лифт ремонт ООО: **Ненашева Ирина Николаевна**

Представителя собственников МКД \_\_\_\_\_ Ф.И.О. проживающего по адресу: ул. \_\_\_\_\_, дом № \_\_\_\_\_, кв. № \_\_\_\_\_.

Произвела осмотр вышеуказанного строения и установила следующее:

( )

--	--	--	--	--	--	--	--	--

<b>1</b>								
-	удовлетворительно							
-	удовлетворительно							
-	удовлетворительно							
-	удовлетворительно							
-	удовлетворительно							
-	удовлетворительно							
-	удовлетворительно							

<b>2</b>								
-	удовлетворительно							
-	удовлетворительно							
-	удовлетворительно							

<b>3</b>								
-	удовлетворительно							
-	удовлетворительно							
-	удовлетворительно							
-	удовлетворительно							
-	удовлетворительно							
-	удовлетворительно							
-	удовлетворительно							
-	удовлетворительно							
-	удовлетворительно							
-	удовлетворительно							
-	удовлетворительно							
-	удовлетворительно							

<b>4</b>								
-	удовлетворительно							
-	удовлетворительно							
-	удовлетворительно							

-	удовлетворительно						
-	удовлетворительно						
-	удовлетворительно						
-	удовлетворительно						
<b>5</b>							
-	удовлетворительно						
-	удовлетворительно						
-	удовлетворительно						
-	удовлетворительно						
-	удовлетворительно						
<b>6</b>							
-	удовлетворительно						
-	удовлетворительно						
-	удовлетворительно						
<b>7</b>							
-	удовлетворительно						
<b>8</b>							
-	удовлетворительно						
-	удовлетворительно						
-	удовлетворительно						
-	удовлетворительно						

- :

« » \_\_\_\_\_/

...

- :

« » \_\_\_\_\_/

...

\_\_\_\_\_/

...

\_\_\_\_\_/

...

: \_\_\_\_\_/

,

,

...