(_____)

30.09.2019

31

Общие сведения по строению:

Год постройки: 1972

Год и вид проведенных капремонтов:

2018 КР благоустройство придомовой территории

Материал стен: Крупноблочные

Число этажей: 5

Комиссия в составе:

Председателя: **Инженер-энергетик** ООО "ДЕЗ Калининского района": **Стеценко Ирина Михайловна**

Членов комиссии:

Представителя (должность) ЖК Энерго-эксплуатация ООО: **Охотников Андрей Степанович**

Представителя собственников МКД _____ Ф.И.О. проживающего по адресу: ул. _____, дом № _____, кв. № _____.

Произвела осмотр вышеуказанного строения и установила следующее:

Согласно ВСН 58-88(р) Положение об организации и проведении реконструкции, ремонта и технического обслуживания зданий, объектов коммунального и социально-культурного назначения требуется капитальный ремонт следующих конструктивных элементов и систем инженерного оборудования многоквартирного дома, а именно:

КР системы внутреннего электроснабжения

КР узла потребления электрической энергии

(_____).